# Guide varie
*(Various attachments)*

## F5800 GUIDA PER APPLICAZIONE 6 BANDE

*6 BANDS SETTING FOLDER*

*Per macchine piane 12 aghi (4,8 mm)*
*For 12 needle (3/16) flat bed machines*




| Codice | Entrata (A) (tape size) (mm) | Lav. finito (B) (finished size) (mm) | Spessore (S) (thickness) |
|---|---|---|---|
| F5800/22 | 22 7/8 | 9,5 3/8 | M |

## F109 GUIDA PASSANASTRO PER MACCHINE A COLONNA

*TAPE GUIDE FOR HIGH POSTBED MACHINES*

*Per "ADLER 768", ecc*
*For "ADLER 768" etc.*




| Codice | Entrata (A) (tape size) (mm) | | |
|---|---|---|---|
| F109/20 | 20 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |