F485 GUIDA PER L' APPLICAZIONE DI UNA STRISCIA RIMBOCCATA

Per macchine piane 1 ago
For 1 needle flat bed machines



PIEDINO CONSIGLIATO
SUGGESTED FOOT

G602 - 5mm



Consultare pag. 89 per la panoramica degli attacchi da utilizzare.
Pls. see pag. 89 for all brackets to be used

LAY-ON FOLDER



Codice	Entrata (A) (tape size) (mm)	(inch)	Lav. finito (B) (finished size) (mm)	(inch)	Spessore (S) (thickness)
F485/20	20	25/32	6	1/4	M

F1055 GUIDA A PIEGA SEMPLICE

Per macchine taglia-cuci
For overlock machines

Lavoro Finito *(finished work)*





Consultare pag. 89 per la panoramica degli attacchi da utilizzare.
Pls. see pag. 89 for all brackets to be used

OVERLOCK FOLDER



Codice	(A)	(B)	(S)
F1055/30M	30	15	M
F1055/35M	35	17,5	M
F1055/40M	40	20	M
F1055/45M	45	22,5	M
F1055/50M	50	25	M
F1055/56M	56	28	M
F1055/56H	56	28	H
F1055/64M	64	32	M
F1055/64H	64	32	H
F1055/76M	76	38	M
F1055/80M	80	40	M
F1055/80H	80	40	H
F1055/90M	90	45	M
F1055/90H	90	45	H
F1055/100M	100	50	M

Codice	(A)	(B)	(S)
F1055/120M	120	60	M
F1055/120H	120	60	H
F1055/140L	140	70	L
F1055/140M	140	70	M
F1055/140H	140	70	H
F1055/200M	200	100	M