F445 GUIDA PER BRETELLE

CF: GO 300

Per macchine piane a 2 aghi
For 2 needles flat bed machines

CENTER STITCH BRACES FOLDER



Codice	Entrata (A) (tape size) (mm)	(inch)	Lav. finito (B) (finished size) (mm)	(inch)	Spessore (S) (thickness)
F445/20	20	25/32	8	5/16	M
F445/23	23	29/32	10	25/64	M
F445/30	30	1-3/16	13	33/64	M
F445/34	34	1-11/32	15	19/32	M
F445/42	42	1-21/32	18	23/32	M
F445/45	45	1-3/4	20	25/32	MH
F445/50	50	2	23	29/32	MH
F445/60	60	2-3/8	27	1-1/16	MH
F445/70	70	2-3/4	32	1-1/4	MH
F445/80	80	3-3/16	37	1-29/64	MH

F465 GUIDA REGOLABILE PER L'APPLICAZIONE DI STRISCE CIMOSATE

Per macchine piane 2 aghi
For 2 needle flat bed machines



Consultare pag. 89 per la panoramica degli attacchi da utilizzare.
Pls. see pag. 89 for all brackets to be used

F465/995 - levetta *(lever)*
F465/996 - vite *(screw)*

ADJUSTABLE ATTACHMENT TO APPLY SELVEDGED STRIPS



Codice	Lav. finito (B) (finished size) (mm)	Spessore (S) (thickness)	
F465/40	da 0 a 40	M H	
F465/60	da 0 a 60	M H	
F465/100	da 0 a 100	M H	