



F425 GUIDA PER PASSANTI DOPPIO RISVOLTO BORDI SFALSATI

Per macchine piane a 1 ago
For 1 needle flat bed machines



DOUBLE BELT LOOP FOLDER




Codice	Entrata (A) (tape size)		Piega inf. (B) (lower fold)		Piega sup. (C) (upper fold)	
	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)
F425/25	25	1	8	5/16	5	3/16
F425/30	30	1-3/16	10	25/64	6	1/4
F425/35	35	1-3/8	12	15/32	7	9/32
F425/40	40	1-9/16	14	9/16	8	5/16
F425/45	45	1-3/4	16	5/8	9	11/32
F425/50	50	2	18	23/32	10	3/8
F425/55	55	2-3/16	20	25/32	11	7/16
F425/60	60	2-3/8	22	7/8	12	1/2
F425/65	65	2-19/32	25	1	13	23/64

QUESTO APPARECCHIO CONSENTE LA FABBRICAZIONE DI PASSANTI E CINTURE SU MACCHINE PIANE AD UN AGO, MEDIANTE UNA SOLA CUCITURA CENTRALE.


THIS ATTACHMENT ALLOWS THE MANUFACTURE OF LOOPS AND BELTS WITH ONE NEEDLE FLAT BED MACHINES, BY ONE CENTRAL STITCH ONLY.

F428 GUIDA PER SPALLINE DOPPIO RISVOLTO BORDI SFALSATI CON INSERIMENTO DI ELASTICO

Per macchine piane a 1 ago
For 1 needle flat bed machines



DOUBLE BELT LOOP FOLDER
WITH ELASTIC INSERTION



Codice	Entrata (A) (tape size)		Piega inf. (B) (lower fold)		Piega sup. (C) (upper fold)		Elastico (E) (elastic)	
	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)
F428/25	25	1	10	25/64	6	1/4	8	5/16
F428/30	30	1-3/16	12	31/64	7	9/32	10	25/64
F428/35	35	1-3/8	14	9/16	8	5/16	12	31/64
F428/40	40	1-9/16	16	5/8	9	23/64	15	19/32
F428/50	50	2	20	25/32	11	7/16	18	23/32

QUESTO APPARECCHIO CONSENTE LA FABBRICAZIONE DI SPALLINE CON ELASTICO, SU MACCHINE PIANE AD UN AGO, MEDIANTE UNA SOLA CUCITURA CENTRALE.

THIS ATTACHMENT ALLOWS THE MANUFACTURE OF ELASTIC SHOULDER-STRAPS WITH ONE NEEDLE FLAT BED MACHINES, BY ONE CENTRAL STITCH ONLY.