


MACCHINE PER LA PELLETTERIA - LEATHER PROCESSING MACHINERY

Taglia strisce a caldo manuale - Hot manual strips cutter




BAF/702




cod. **BAF/702**
- taglia strisce a caldo manuale
- hot manual strips cutter

principali ricambi - main spare parts



cod. **720/..20325**
- resistenza 650W
- resistance 650W



cod. **720/..60310**
- tappeto di taglio in PTFE
- PTFE cutting carpet

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

PESO WEIGHT	DIMENSIONI SIZE	LARG. TAGLIO CUTTING WIDTH	VOLT VOLT	POTENZA POWER	TEMPERATURA TEMPERATURE
19,5 Kg	30x66xH47cm	Max 80 mm	230V	700W	Max 450°

La BAF/702 consente il taglio e la contemporanea saldatura di strisce in nylon o altro materiale sintetico.

Utilizzata per la produzione di tracolle, cinture di sicurezza, bande decorative ecc. Dotata di termostato digitale per la regolazione della temperatura della lama (max. 450°C) e di ventola di raffreddamento.

La guida passanaastro orientabile permette di eseguire tagli inclinati con la stessa angolatura, ed è possibile fissarla in diverse posizioni grazie alle forature presenti sulla base.

Sul braccio della lama è montata una molla di ritorno che lo riporta automaticamente in posizione di riposo e un finecorsa ammortizzato che evita colpi che possano fare muovere la macchina.

Sulla base sono presenti fori agli angoli in modo da fissarla su un piano di lavoro.

The BAF / 702 allows the cutting and simultaneous welding of nylon or other synthetic material strips.

Used for the production of shoulder straps, seat belts, decorative bands etc.

Equipped with a digital thermostat for adjusting the blade temperature (max. 450° C) and a cooling fan.

The adjustable belt guide allows you to make inclined cuts at the same angle, and it is possible to fix it in different positions thanks to the holes on the base.

A return spring is mounted on the blade arm which automatically returns it to the rest position and a cushioned limit switch that avoids blows that could make the machine move.

On the base there are holes in the corners in order to fix it on a work surface.

esempi di lavorazione - working examples

