

F271 GUIDA DI BATTUTA

GAUGE GUIDE


Per macchine piane
For flat bed machines



F204075 GUIDA DI BATTUTA

GAUGE GUIDE

Per macchine piane
For flat bed machines



F310006 GUIDA DI BATTUTA

GAUGE GUIDE


Per macchine piane
For flat bed machines



F310012 GUIDA DI BATTUTA

GAUGE GUIDE

Per macchine piane
For flat bed machines



F310013 GUIDA DI BATTUTA

GAUGE GUIDE

Per macchine piane
For flat bed machines



F310015 GUIDA DI BATTUTA

GAUGE GUIDE


Per macchine piane
For flat bed machines



F310040 GUIDA DI BATTUTA

GAUGE GUIDE


Per macchine piane
For flat bed machines



F1090 ARRICCIATORE

SHIRRING ATTCHMENT

Per macchine piane
For flat bed machines



F2002 GUIDA PASSAELASTICO

ELASTIC INSERTION GUIDE

Per macchine taglia-cuci
For overlock machines

